

编号： GM08

行政检查情况记录表

被检查人基本情况	名称	吉林省伊通凯麒水泥有限公司	统一社会信用代码	91220323768952009Q
	联系人	姜文军	联系电话	13804302587
行政执法人员情况	姓名	张学森	行政执法证号	07030024005
	姓名	刘利	行政执法证号	07030024065
检查时间	2025 年 7 月 8 日（14 时 30 分）至 2025 年 7 月 8 日（16 时 00 分）			
检查地点	现场、办公室			
检查情况	1、现场警示标识灰尘较多（现场整改）；2、演练照片不清晰，建议使用水印相机照相；3、锅炉岗位已取消，未及时在岗位操作规程中删除。 被检查人： <u>姜文军</u> 年 月 日 行政执法人员： <u>张学森</u> 2025 年 7 月 8 日 行政执法人员： <u>刘利</u> 年 月 日			
结果告知	☐ 通过行政检查 ☐ 未通过行政检查 ☐ 其他			

编号： GM09

行政检查情况记录表

被检查人基本情况	名 称	四平市铭昊建筑材料有限公司	统一社会信用代码	91220300795233077Q
	联系人	闫飞	联系电话	18643003999
行政执法人员情况	姓名	张学森	行政执法证号	07030024005
	姓名	刘利	行政执法证号	07030024065
检查时间	2025 年 8 月 5 日 (9 时 50 分) 至 2025 年 8 月 5 日 (11 时 30 分)			
检查地点	现场、办公室			
检查情况	1、配电室需更新警示标识；2、安全教育培训计划没有公章、企业主要负责人未签字（现场整改）。 被检查人： <u>闫飞</u> 年 月 日 行政执法人员： <u>张学森</u> 2025 年 8 月 5 日 行政执法人员： <u>刘利</u> 年 月 日			
结果告知	☐通过行政检查 ☐未通过行政检查 ☐其他			

编号： GM10

行政检查情况记录表

被检查人基本情况	名 称	吉林省百隆工艺品有限公司	统一社会信用代码	912203957536455914
	联系人	宋喜君	联系电话	18843402111
行政执法人员情况	姓名	张学森	行政执法证号	07030024005
	姓名	刘利	行政执法证号	07030024065
检查时间	2025 年 8 月 6 日 (14 时 55 分) 至 2025 年 8 月 6 日 (16 时 30 分)			
检查地点	现场、办公室			
检查情况	1、厂区内有限空间安全告知警示牌需要更新；2、2025 年 6 月 16 日，进行有限空间事故演练后，未进行演练效果评估。 被检查人：宋喜君 年 月 日 行政执法人员：张学森 2025 年 8 月 6 日 行政执法人员：刘利 年 月 日			
结果告知	☐通过行政检查 ☐未通过行政检查 ☐其他			

编号： GM11

行政检查情况记录表

被检查人基本情况	名 称	吉林世宝机械 制造有限公司	统一社会 信用代码	9122030067730 44795
	联系人	张世权	联系电话	17519319000
行政执法 人员情况	姓名	张学森	行政执法证号	07030024005
	姓名	刘利	行政执法证号	07030024065
检查时间	2025 年 8 月 7 日 (14 时 20 分) 至 2025 年 8 月 7 日 (15 时 30 分)			
检查地点	现场、办公室			
检查情况	1、演练培训照片没有时间(建议以后演练培训使用水印相机) (现场整改); 2、安全生产责任制没有主要负责人签发(现场整改)。 被检查人: <u>3-1</u> 年 月 日 行政执法人员: <u>张学森</u> 2025 年 8 月 7 日 行政执法人员: <u>刘利</u> 年 月 日			
结果告知	☐ 通过行政检查 ☐ 未通过行政检查 ☐ 其他			